

Link do produktu: <https://www.gmelektronik.pl/naprawa-abs-ate-1k0907379ad-1k0614517bd-1k0907379cd-p-1315.html>



NAPRAWA ABS ATE 1K0907379AD 1K0614517BD 1K0907379CD

Cena	700,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Profesjonalna naprawa elektroniki ABS 1K0907379AD 1K0614517BD 1K0907379CD 1K0907379CE i wiele innych

Typowe usterki:

- **04FC** Silnik pompy ABS
- **16352** Uszkodzona jednostka sterująca
- **16349** Uszkodzona jednostka sterująca
- **01130** Nieprawidłowe działanie ABS
- **01276** Pompa hydrauliczna ABS
- **16355** Uszkodzona jednostka sterująca

Numery:

1K0907379AD 1K0907379AS 1K0614517BE 1K0907379AE
1K0614517AS 1K0907379AH 1K0907379AJ 1K0614517AT
1K0907379BH 1K0614517DD 1K0907379CD 1J0907379AG
1K0614517BD 1K0614517CA 1K0907379N 1K0614117J
1K0907379P 3T0614517D 1K0614117F